Stihl
BGA 57

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.

Pièces de rechange BGA 57



Numéro de machine



4523-GET-0011-A0