


FE 35

Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Elektromotor, žací hlava	2
Rukojeť, tělo	4
Svorka A10	6
Svorka C19	8
Spojovací šroub	10
Momentový klíč	12
Momentový klíč	14

Elektromotor, žací hlav




314ET001

Elektromotor, žací hlava

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4802 600 0200	Elektromotor	1	2 - 4	
2	4802 007 1000	Sada uhlíkových kartáčů	1		
3		Pružina	2		
4	9380 620 1730	Pružný kolík 3x20	1		
5	4802 600 1600	Upevňovací deska	1		
6	9327 630 0110	Zubová podložka 4,3	3		
7	9110 313 0630	Šroub s plochou hlavou M4x8	3		
8	4802 710 9700	Spodní část žacího stroje	1	9	
9	4002 713 8310	Pouzdro	2		
10	4802 713 7100	Pružina	1		
11	4802 713 7400	Trenér	1		
12	4802 710 4301	Cívka	1		
13	4802 713 7105	Pružina	1		
14	4802 713 7001	Víko	1		
15	4802 791 4000	Spouštěcí šňůra	1		
16	4802 440 0300	Kabel s plochou zástrčkou	1		

Rukojeť, tělo



314ET002

Rukojeť, tělo

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4802 711 0500	Spojovací trubka	1		
2	9371 470 2220	Válcový kolík 4x36	1		
3	4802 790 3400	Kruhová rukojeť	1		
4	4802 711 2600	Podložka	2		
5	4802 790 0300	Rukojeť	1		
7	4802 430 0501	Spínač	1	8	
8	4802 605 1000	Kondenzátor	1		
9	4802 440 2000	Napájecí kabel	1		Evropa
10	4802 440 2001	Napájecí kabel	1		GB
11	4803 440 0600	Spojovací díl	1		GB
12	4802 440 2002	Napájecí kabel	1		CH, I
13	4802 440 2003	Napájecí kabel	1		KONEC
14	4802 440 2004	Napájecí kabel	1		AUS
15	4802 791 4800	Spouštěcí páka	1		
16	9074 478 3065	Válcový šroub IS-P4x19	10		
17	4802 790 1400	Kryt	1		
18	9074 478 3375	Válcový šroub IS-P4x35	1		
19	4802 710 8100	Ochranný kryt	1	20	
20	4802 713 4100	Nůž	1		
21	4802 967 1800	Typový štítek FE 35	1		
22	4802 967 1820	Typový štítek FE 40	1		
28	4802 791 4000	Spouštěcí šňůra	1		
29	4802 440 0300	Kabel s plochou zástrčkou	1		