


FSA 57

Seznam dílů
24.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Kryt rukojeti	2
Elektromotor, žací hlava	4
Různá maziva a tuky.....	7
Péče o zařízení.....	9
Šroubovák T20x125	11
Šroubovák T27x125	13
Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem akustickým.....	15
Šroubovák T20.....	17
Šroubovák T27x200	19
Nástroj pro zasunutí kabelů.....	21

Kryt rukojeti




4522-GET-0024-A3

Kryt rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4522 790 1060	Kryt rukojeti	1		
2	4522 430 9830	Zajišťovací páka	1	3	
3	0000 997 2201	Pružina	1		
4	4522 791 3100	Oblast	2		
5	4522 430 1410	Elektronický modul	1		
6	4522 710 7120	Kompletní trubice	1	7 - 9, 19	
7	4522 400 3401	Pouzdro	1	19	
8	4522 716 7300	Vodící díl	1		
9	0000 967 7341	Výstražný piktogram FSA	1		
10	4522 740 5560	Záchytný knoflík	1		
11	4522 791 2800	Kroužkový doraz	1		
12	4522 440 3003	Sada kabelů	1	19	
13	4522 007 3860	Sada ovládacích prvků	1		
14	4816 790 1200	Oblouková rukojeť	1	15, 16	
15	9007 319 1450	Šestihranná šroub M6x60	1		
16	4138 716 1200	Křídlová matice	1		
17	9074 477 3025	Válcový šroub IS-P4x16	10		
18	4520 602 0900	Kryt	1		
19	0751 010 7385	Kabelové svorky 2,3x79 mm	1		

Elektromotor, žací hlav




4522-GET-0025-A2

Elektromotor, žací hlava

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4522 600 0232	Elektromotor	1		
2	4522 600 0861	Kryt motoru	1		
3	9074 477 3025	Válcový šroub IS-P4x16	8		
4	4009 600 3200	Ventilátor	1		
5	4009 710 2100	Žací hlava AutoCut C 3-2	1	7 - 9, 11, 13	s řezným drátem Ø 1,6 mm
6	4009 710 2106	Žací hlava AutoCut C 3-2	1	7, 8, 10, 12, 13	s řezným drátem Ø 2,0 mm
7	4009 710 9600	Horní část	1	8	
8	4009 997 3100	Tlačná pružina	1		
9	4009 710 4304	Cívka se závitem	1	11	s řezným drátem Ø 1,6 mm
10	4009 710 4305	Cívka se závitem	1	12	s řezným drátem Ø 2,0 mm
11	0000 930 2415	Tichý kulatý drát Ø 1,6 mm x 19,0 m modrý	1		
12	0000 930 2416	Tichý kulatý drát Ø 2,0 mm x 14,0 m zelený	1		
13	4009 713 9700	Spodní část	1		
14	4009 710 4306	Cívka se závitem	1		s řezným drátem Ø 2,0 mm
15	4522 710 8100	Ochranný díl	1	16, 17	
16	4130 713 4100	Nůž	1		
17	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		
18	9074 477 3025	Válcový šroub IS-P4x16	2		
19	4816 713 3400	Stříbrná spona	1		
20	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
21	0812 370 1143	Šroubovák T20x100x50	1		
22	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		

Elektromotor, žací hlava


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
23	9074 478 3005	Válcový šroub IS-P4x14	1		



0000-GET-0157-A0

Různé maziva a tuk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1021	Mazivo pro reduktory Multilub 40 g Tuba	1		
1	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
1	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		



0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		